

樹木伐採 作業中の事故

7. 時系列

(2/2)

11:30頃 伊勢湾岸自動車道(上り)KP55.5付近 一般道側のり面で伐採作業中、伐採木・竹をのり面上から手降ろし作業時に、バランスを崩して右側面を下に転倒し、右足を負傷した。足をひねっただけとこのことでその場で休息をとった。その後、自力で歩行し作業車両内で作業終了まで休息を行った。

(2/3)

8:30～ ■■■■■の、■■■■■へ受診し足の痛みが収まらないため、本人が病院へ受診したところ右足首上部骨折と診断されたが、■■■■■を紹介され、2/5月曜に受診予定。

(2/5)

14:00頃 ■■■■■で再受診し、右腓骨遠位端骨折と診断される。

14:40 ■■■■■からメンテ現場代理人へ報告。

14:55 メンテ現場代理人からメンテ■■■■■事業所長へ事故第一報。

15:00頃 現場代理人から■■■■■保全・サービスセンターへ事故第一報。

15:00 メンテ■■■■■事業所長からメンテ本社へ事故第一報。

16:25 メンテ■■■■■事業所長から■■■■■労働基準監督署 安全衛生課へ報告。

17:30～ 緊急安全大会を実施する。

樹木伐採 作業中の事故



樹木伐採 作業中の事故

状況写真



のり面上部の作業員から伐採木を受け取り下へ降ろす作業をしていた。バランスを崩し、右側面を下にして転倒した。その際に、右足をひねった。作業者は、ヘルメット・手袋・安全長靴を着用し作業を行っていた。