

【第1報】E19中央自動車道(下)KP339.5スイーパー飛び石事象

【損傷日時】 平成30年8月7日(火) 13:40頃

【発生場所】 E19中央自動車道 下り線小牧東IC～小牧JCT間 (KP339.5付近)

【工事名】 平成30年度 名神高速道路 管内維持修繕業務

【概要】 路面清掃Aの作業中スイーパーが石を跳ね上げお客様の車のフロントガラスを傷つけたもの

【相手方】 男性

【被害状況】 普通乗用車フロントガラスの5mmくらいの傷

【時系列】 8/7 9:00 作業開始 行程岐阜羽島IC～関ヶ原ICU～一宮JCT～一宮木曾川ICU～一宮JCT～一宮IC～一宮西春IC～小牧IC～小牧JCT～小牧東IC～小牧JCT～春日井ICU～岐阜羽島IC

13:35 小牧東IC折り返し

13:40頃 事象発生

13:40頃 お客様はスイーパーの前方の路肩に停止して、スイーパーを停止させた後「石が飛んできてフロントガラスに傷がついた」と言ってきた。確認したところ5mm大の傷があった。


13:50 本線路肩より桃花台BSに移動後、メンテ現場代理人に連絡

13:50 現場代理人よりNEXCO 課長に報告


14:30 現場代理人、現地到着 お客様と運転手から事情を聞く

16:30 お客様の証言とスイーパー後部にある石、運転手の話より補償することを相手方に連絡

【位置図】



【状況図】（想定）



損傷状況



スウィーパー

