

E23 東名阪自動車道 スーパーからの飛石と思われるお客様車両損傷事象(訂正)

NEXCO

1. 発生日時 平成30年10月12日(金) 10:53分頃
2. 発生場所 東名阪自動車道 上り線 KP60.4~60.5付近 走行車線
3. 作業内容 路面清掃(スーパー)作業
4. 受注社名 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)事業所
(): ()

5. 事象概要 【10月15日 お客様センターに入電】

東名阪自動車道 上り線 名古屋方面走行中に四日市合流地点を過ぎたところで道路維持作業車ナンバー()のフロント右タイヤ後方ぐらいから小石が走行車線に飛びフロントガラスに2箇所キズがいました、当車9月3日に納車された新車です。ドライブレコーダーにも記録されている。

《事故詳細》

路面清掃(スーパー)作業のランプ清掃作業中にスーパーから飛んできた石が走行車線を走行してきた一般車のフロントガラスに当たり損傷させた可能性があるもの。

6. 被災状況 相手方車両のフロントガラスにキズ(2箇所)未確認
被害車両:未確認

7. 時系列

10月15日(月)

10:40頃 HSCより、お客さまセンターへ被害者から、飛石の事象申し出があった為、事実確認を行うように依頼。

10:43頃 メンテより、 に当日の作業中における該当車両がないかの確認を依頼

11:33頃 HSCより、該当車番が『 』であると報告。

11:38頃 メンテ 所長より、メンテ本社へ事故報告。

12:00頃 より、該当する車両(時間・走行箇所)が確認できた。

13:00頃 メンテより、 HSCへ上記報告

※ HSCから支社へ(お客様のドライブレコーダーのデータをいただけるように交渉中)

E23 東名阪自動車道 スーパーからの飛石と思われるお客様車両損傷事象(訂正)



8. 位置図



路面清掃車の状況

相手側物損状況



《お客様の証言》
右タイヤ後方からの飛石



現在確認中