

■■■■ HSC管内 E19中央自動車道 作業員の裂傷事故(伐採作業中)

NEXCO

- 発生日時 平成30年12月5日(水) 13:25
- 発生場所 E19 中央自動車道 上り線 KP217.48 (作業内容 切土のり面伐採作業)
- 受注者 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)
- 作業者 ■■■■
■■■■ 資格有:安全衛生規則第36-8
- 事故概要 中央道217.48KP(上り線) 切土のり面の伐採作業において、クレーンで規制車線上へ吊り卸した伐採木を、積込みのためにチェーンソーを使用して玉切りを行っていた折、幹を切断後、惰性で動いていたチェーンソーの刃が左膝上部に当たり裂傷したものの。
- 時系列
 - 13:25 事故発生 救急車要請
 - 13:38 メンテ名古屋→■■■■HSC 第一報連絡
 - 13:40 維持修繕業務作業 全作業中止
 - 13:48 ■■■■HSC→支社 第一報連絡
 - 13:55 ■■■■病院 救急搬送
 - 16:10 ■■■■労働基準監督署 報告
 - 16:30 緊急安全大会
 - 12月6日 維持修繕業務作業 全作業中止予定
 - 12月7日 安全大会実施予定

HSC管内 E19中央自動車道 作業員の裂傷事故(伐採作業中)




現場位置図



■発生場所
中央自動車道 上り線 217.48KP

事故状況図(平面)



事故状況図(断面)

