

2019.2.13 作業員転倒事故報告




1. 発生日時 平成31年2月13日(水) 15:10
2. 工事名 平成30年度 中央自動車道 ■■■■■管内維持修繕業務 (舗装小補修)
3. 受注者 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)
4. 発生場所 中央自動車道 土岐南多治見IC 内プラ
5. 概要 舗装小補修作業終了後、土岐南多治見IC内プラ内で、小型移動式クレーン付トラックの荷台にて、積載している給水タンク・ローラー・カッターに給水する際、足を滑らせ転倒し、左側頭部を打撲したもの。(ヘルメット着用済)
帰社後、痛みが残るため自車にて病院へ向かった。
6. 被害状況 ■■■■■
病院にて診断。(本人意識有、会話も問題なし)
7. 時系列 15:10 事故発生。
15:25 本人の運転により事務所まで回送後、痛みがあるため病院へ行くと■■■■課長へ報告。
■■■■課長よりメンテ現場代理人へ連絡。
15:35 ■■■■■HSC・本社へ報告。当事者は自車にて病院へ向かう。
16:00 状況確認のため■■■■職員が病院へ向かう。
16:50 診断結果 打撲による皮下血腫(たんこぶ)
17:30 緊急安全大会 実施予定

8. 位置図



9 状況写真



①タンク②ローラーまで給水後、③カッターへ給水するため、体を伸ばした際、足を滑らせ転倒した。