

規制延伸作業中(自発光デリ落下)による第三者被害事故 第一報

NEXCO

■事故概要

1. 発生日時:平成31年4月15日(月) 9:15分頃
2. 場所 :伊勢自動車道 下り 126.6KP付近(松阪IC~勢和多気JCT)
3. 業務名 :2019年度 伊勢自動車道 ■管内維持修繕業務
4. 事故概要 :7時00分より追越車線規制(下123.0KP~128.7KP)により排水管清掃を行うために規制テーパー設置後、ラバコーンを延伸中に、トンネル内で自発光デリを装着していたラバコーンを路上に設置する際にラバコンから自発光デリが脱落し、走行車線を走っていたお客様車両に接触し、バンパー下部を損傷させたもの。お客様車両はトンネルを出た坑口部非常駐車帯に停車。
5. 第三者被害 :お客様車両 バンパー下部損傷

■位置図



■ 状況概要図

