

◆車両バック時の追突事故

- 1.発生日時 : 令和 元年 5月24日(金) 10時50分頃
- 2.発生場所 : 東海北陸自動車道 上り線 TN内 69.43KP付近
(72.6~66.5KP 追越車線規制内)
- 3.事故内容 : 車線規制内にて排水溝清掃の作業を終え完了写真を撮るため、①ライトバン で規制内をバックしていたところ、後方に停車中であった ②2tトラック に追突した事故。
- 4.被災状況 : <人的被害>なし
<物的被害>二台ともに車両損傷あり、自走可能。(██████████ 所有)
①ライトバン :リアドア・ガラス破損
②2tトラック :フロントバンパー損傷 (██████████ 所有)

5.時系列

- 10:50 車線規制で清掃作業中、作業車がバック時にトラックに追突。怪我は無し
- 10:52 現場より、メンテ現場代理人に電話報告
- 10:55 メンテ事業所より、HSC保全計画課へ電話報告
- 11:00 メンテ事業所より、メンテ本社へ電話報告
- 11:10 現場より、████████ 管制へ電話報告
- 11:35 管理隊 現着
- 11:43 高速隊 現着

清掃作業を中止し、午後から緊急安全大会を実施予定。

◆車両バック時の追突事故

6. 破損状況



②2tトラック : フロントバンパー損傷



①ライトバン : リアドア・ガラス破損

7. 発生現場位置図

