

草刈作業中のハチ刺され事象

NEXCO

1. 発生日時 令和元年 7月 26日 (金) 9:45頃
2. 発生場所 E23 東名阪自動車道 弥富IC (第二IC用地)
(愛知県弥富市荷之上町)
3. 業務名 2019年度 東名阪自動車道 ■■■管内維持修繕業務
4. 事象概要 東名阪自動車道 弥富IC (第二IC) にて草刈を実施中に作業員がアシナガバチに刺されたもの。耐切創用手袋の上から右手甲の手首付近を刺された。草刈前に現地確認を行ったときは蜂の飛翔は無かったが、付近の民家の方向から襲来したと思われる。
5. 被災者 ■■■
※2019年7月にハチの抗体検査を実施済み (判定は0)
6. 時系列
9:45 ハチ刺され事象発生
9:50 作業員からメンテ担当者に第一報
ポイズンリムーバーによる応急処置実施
9:55 メンテ担当者からメンテ現場代理人へ報告
9:56 メンテ担当者からメンテ所長に報告
9:56 メンテ所長からメンテ本社に報告
10:08 メンテ担当者より作業員に■■■病院へ向かうように指示
10:11 メンテ現場代理人より、桑名HSC保全担当課長に一報
10:30 ■■■病院 到着
11:30 診察開始
11:50 診察終了 一日安静にして翌日腫れなければ作業しても良いと診断。

草刈作業中のハチ刺され事象

事象発生箇所

