

東名 下り線 302.3KP オービス通信線切断事象



1. 発生日時 2019年9月25日(水) 10:43頃
2. 発生場所 東名高速道路 下り線 302.3KP 側道
3. 概要 東名高速道路 下り線302.3KP(側道)で樹木伐採作業中に伐採した樹木を倒す際、対象樹木が他の樹木とクズで絡み合っており、予期せぬ方向に樹木が倒れてしまいオービス通信線を切断させてしまったもの。
4. 時系列
 - 10:43 配線切断事象発生
 - 10:44 作業員から██████████へ報告
 - 10:45 ██████████担当者からメンテ担当者へ報告
 - 10:55 メンテ現着・現地確認
 - 11:15 メンテ担当者からNEXCO保全計画課長へ報告
 - 12:08 ██████████現着・現地確認開始
 - 12:28 ケーブルが上り線側のオービス通信線と判明
 - 14:33 復旧作業完了
 - 15:00～ 緊急安全大会実施

オービス通信線切断箇所



発生状況

