

東名 路肩作業中標識車 受損事象



1. 発生日時 2019年12月 4日(水) 14:34頃
2. 発生場所 東名高速道路 下り線 293.5KP付近
3. 概要 路肩規制により、路肩排水構清掃作業中、路肩規制実施中の可搬式標識車にお客さま車両が接触。その後上郷SA下り線でお客さまから申し出があったもの。
現場→XXXXXXXXXX担当者→メンテ代理人へ連絡

【損傷状況】 物損のみ(負傷者なし)


【事故原因】 風にトラックが煽られ蛇行し標識車の側面に接触したもの。(高速隊から聞き取り)

標識車受損事故（物損のみ）



5. 状況図

東名高速道路 下り線 293.5KP付近





車両損傷

- ・ドアミラー破損
- ・擦り傷