


E23 東名阪自動車道 路面清掃車両(スイーパー)の飛石と思われるお客様車両損傷事象(第1報)

NEXCO

1. 発生日時 令和 2年 1月31日(金) 13:00 頃
2. 発生場所 東名阪自動車道 上り線 KP41.8(長島IC) 付近
3. 作業内容 路面清掃(機械清掃:スイーパー)作業
4. 事象概要 路面清掃(機械清掃)作業の本線路肩清掃作業中にスイーパーから飛んできたと思われる石が後方後尾警戒車両を飛び越えて後方走行車線走行中の一般車車両(大型貨物)のフロントガラスに当たりフロントガラスを損傷させた可能性があるもの(詳細は不明)。
5. 被災状況 相手方車両のフロントガラス(助手席側中央部)に直径30mm程度のヒビ
被害車両:いすゞ 大型トラック

6. 位置図



9. 現地状況写真

路面清掃車の状況

相手側物損状況

