


1. 経緯



1. 発生日時 令和2年 4月3日（金） 14時50分頃
2. 発生場所 岐阜県羽島郡岐南町岐南町 ■■■ホームセンター
3. 概要 材料調達のため連絡車（■■■■）でホームセンターへ行ったところ、歩行者用アーケードに連絡車の回転灯が接触し、回転灯を破損させたもの。
4. 関係者 連絡車運転手 メンテ職員
5. 損傷状況 歩行者用アーケードの破損
連絡車：回転灯破損（自走可）
6. 時系列

14:30	メンテ事務所発
14:50	事故発生
14:55	当事者から担当者へ連絡
15:00	本社へ報告

2. 位置図



事故現場
ホームセンター

3. 状況図 アークード・連絡車

