

受損事故報告

- ・ 事故発生日時： 2020年6月24日(水) 10時40分頃
- ・ 維持修繕名： 2020年度 名神高速道路 管内維持修繕業務(路面清掃C)
- ・ 事故発生場所： C3東海環状自動車道 外周り 105.4KP付近 (大垣西IC～大野神戸IC 間)
- ・ 事故概要： 路面清掃C作業中、前方に大きい落下物(木)が落ちていたため、回収のため路肩停車した際に、後方から走行してきたお客様車両(中型トラック)と路面清掃C車が接触した事故。
接触箇所については、路面清掃C車の右側サイドミラーと、お客様車両の左後部が接触。
- ・ 被災状況： ①路面清掃C車() 右側サイドミラー割れ
②お客様車両(中型トラック) 目立った損傷は確認できず
※人的被害なし

受損事故報告



事故現場



受損事故報告

①路面清掃C車



②お客様車両



損傷したミラー

