


事業所駐車場での車両接触事故について

- 1.発生日時 令和2年10月27日 8時20分ころ
- 2.発生場所 メンテ名古屋 事業所内従業員駐車場
- 3.発生状況 環境整備ガム取り作業において朝礼実施後、作業予定の屏風山PA下りへ向かうため、社有車 [REDACTED] を発進させた際、ハンドルを右へ切りながら発進したため内輪差により隣に駐車していた従業員車両左フロントコーナー部に接触したものの。ケガ人なし。



被害車両



社有車両

事業所駐車場での車両接触事故について

4. 運転手及び車両

社有車 [redacted] [redacted]
清掃パート従業員 [redacted] [redacted]

5. 被害車両

[redacted] [redacted]
所有者 技能職社員

6. 対策

運転に際しては、自車周囲の状況をよく確認するよう強く指導を行った。運転中においても、周辺車両や人に十分気を付け注意を怠らないよう指導した。