

# 【第1報】お客様車両による標識車追突事故

- 発生日時 令和 3年 1月 8日(金) 13:50頃
- 発生場所 伊勢道 上り線 KP142.8付近(伊勢西IC～玉城IC間)
- 業務名 2020年度 伊勢自動車道 ■管内維持修繕業務
- 事故概要 9:00頃より路肩移動規制による融雪水排水溝清掃を実施中、その規制標識車にお客様車両(一般乗用車)が追突したものの。
- 被害状況 人的被害:無し  
物的被害:矢印板1枚, 標識車(緩衝装置部破損)
- 位置図



至)玉城IC

至)伊勢西IC

# 【第1報】お客様車両による標識車追突事故

## ■状況図

