


管内 作業中受損事象



- ・ 事故発生日時 : 2021年1月26日 (火) 10時30分頃
- ・ 維持修繕名 : 2020年度 名神高速道路 管内維持修繕業務 (切土のり面伐採工)
- ・ 事故発生場所 : E1名神高速道路 上り382.6KP付近 (関ヶ原 I C ~ 養老 J C T 間)
- ・ 事故概要 : 走行車線規制に伴うラバーコーン延伸中の規制車 (リース車両) に、追越車線を走行中 のお客様車両が ふらつきながらそのまま規制車の後部に接触し横転した。
お客様2名 : 軽傷
当方 : けが人なし


管内 作業中受損事象



管内 作業中受損事象



接触箇所




現場状況



お客様車両

規制材設置作業状況

設置状況図



※現場でふらつき車両を発見し監視員は警笛で異常を作業員に知らせた。作業員はその合図で車両の荷台の中央部に避難した。(規制材ラック付近)



再現写真

