

1. 発生日時: 令和3年 2月 9日(火) 16:15頃
2. 発生場所: 一般国道1号北勢バイパス(古川交差点)
3. 作業内容: 2020年度東名阪自動車道 ■■■■管内維持修繕業務 逆走防止対策工(標識設置)
4. 事故概要: 逆走防止対策工(標識設置)に伴う追越車線規制の看板撤去中に、標識車を看板設置箇所付近に駐車させるため歩道部に進入したところ、可搬標識の回転灯が歩行者用信号機に接触したものの。
5. 損傷状況: 歩行者用信号機 →本日中に仮復旧完了し、本復旧は後日施工。  
可搬標識 回転灯 (運転席側)  
負傷者なし
6. 原因と対策: 2/9 19:30より、緊急安全大会実施



## 状況写真

