

■発見日時：2021年4月21日(水) 14時00分頃発生

■発生場所：中央自動車道 上り線 289.7KP付近 上り線本線と国道19号の間の側道

■内容：中央自動車道の基本点検中に側道を歩行し、NEXCO班長・社員・グループ会社4名 計6名により、のり面点検を実施中に、メンテ社員が単独で転倒したさいに右肩から歩道路面に転倒してしまい右肩を強打したものの。

打撲後、肩が上がらない状態で点検の継続が無理と判断し、メンテ事務所へ連絡・事務所へ搬送した。

■損傷程度：右肩脱臼 一部骨折

■位置図





■原因と対策

- ・のり面点検で、点検に夢中になり足元確認が疎かになり、足元のススキの株につまずき転倒してしまった。点検の際は、平坦な場所であっても、足元を確認しながら点検を行う。