

ランプ規制撤去中 規制員転倒事象

■ 事業所

1. 発生日時: 令和3年6月23日(水) 16:00頃
2. 発生場所: E23 東名阪自動車道 桑名IC Eランプ
3. 作業内容: 東名阪自動車道 ■ 管内維持修繕業務
4. 事象概要: 植栽作業が終了した為、規制作業員がランプ規制撤去中、4枚目矢板のおもりの土嚢につまずき、転倒した。転倒した際に、右手をついて、額を矢板の角で打ったもの。
5. 被災状況: 被災者: 額の切り傷(ガーゼ処置)・左足すねのすり傷・右手薬指の痛み
レントゲンの結果異常なし
※明日(6/24)再受診予定。ガーゼの取替予定

6. 位置図



路肩規制 (ランプ部: 左路肩)

参考写真




土囊

4枚目の矢板を撤去しようとして
おもしろい土囊につまずき転倒した



ランプ



標識車



ラバコーン



矢印板



交通監視員



AVライト

