作業員のハチ刺され事象

- 発生日時 ： 令和3年 8月2日（月） PM 13:40頃
- 発生場所 ： E19中央自動車道 下り線 KP266. 2付近
- 業務名 ： 2021年度 中央自動車道 [redacted]管内維持修繕業務
- 請負人名 ： 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋（株）
- 作業内容 ： 更新工事依頼の支障木伐採作業
- 事象概要 ： 伐採作業中にアシナガバチに刺されたもの。蜂抗体検査レベル3
  ポイズンリムーバー処置済み（本人意識あり）
- 当事者 ： [redacted]
- 時系列 13:40頃 伐採作業中にアシナガバチに刺された。
  13:50 メンテ事務所に連絡あり。症状なし。念のため内科受診を指示
  14:30頃 メンテ事務所帰社。内科受診（[redacted]）へ向かう。
  14:40頃（予定） 診察中。