

■■■■ HSC管内 2tトラックドアガラス破損事象 第一報



1. 業務名 2021年度 東海北陸自動車道 ■■■■管内維持修繕業務
2. 受注者 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) ■■■■事業所
3. 発生日時 令和 3年 11月22日(月) 14時55分頃
4. 発生場所 E41 東海北陸自動車道 美濃ICノーズ間 上り線 KP32.2
5. 概要 路肩草刈作業にて当該車両(2tトラック:可搬標識車)を路肩に停車し路肩規制の設置を行っていた際、車両の方から音がしたため監視員が確認したところ、一般車から飛び石と思われる飛来物により、運転席側ドアガラス1枚が破損したものの、
なお、飛来物は確認出来ていない。
6. 被災状況 当方人的被害:なし
物的被害:2tトラック運転席側ドアガラス1枚(リース車両)
7. 当日の作業 路肩草刈
8. その後の処置 作業中止し砕けたガラスの清掃後、現場離脱
リース車両の為、リース会社連絡後車両入れ替え予定

9. 位置図



至:関IC

至:美並C

10. 写真



【写真】2tトラック(可搬標識車)
運転席側ドアガラス破損