

# 防護柵取替工事中 作業員負傷事故報告書（多治見事業所）

1. 発生日時 令和3年12月21日(火) 12:05分ごろ
2. 工事名 2021年度 中央自動車道 ■■■管内維持修繕業務  
事故復旧工事(防護柵取替)
3. 発生場所 中央自動車道 上り線 294.53kp 登坂車線規制
4. 概要 防護柵取替工事において、ガードレールを2名で取付を行う際に発生した事象。  
ガードレールの一方は既設支柱に仮固定し、もう一方を1名が人力で支持しており、当該ガードレールを小型移動式クレーンで吊るため、当事者がスリングベルトを巻き付けようとしたところ、支持していた作業員の手が滑りガードレールが当事者の右足の甲部分に落下した。  
当事者は安全靴を装着していたものの、鉄芯の無い部分に落下してしまった。
5. 被害状況 右足部第一趾中足骨骨折

# 位置図

## 6. 位置図



# 位置図


## 7. 状況写真



# 位置図


## 8. 状況図

**作業員**  
クレーンで吊り上げるまでの間、人力で支持




**被災者**  
スリングベルトを巻き付けようとしている状態

仮固定(1点)



**作業員**  
手を滑らせGrが落下



**被災者**  
右足 甲部分にGrが落下