

事業所 一般道車両接触事象【第1報】



1. 発生日時 2022年5月10日(火) 9:35分頃

2. 発生場所 国道22号 下り (清須市春日新町付近)

3. 施工業者


3. 概要 名二環集中工事保守車両の給油のため内回り清洲東ICを流出し、国道22号を走行しスタンドに向かう途中、脇から国道22号に流入しようとした相手方車両に横から追突されたもの。

4. 被災状況

相手方	右前フェンダー破損(怪我人無し・自走可能)
当方	2tトラック左側巻き込み防止損傷(怪我人無し・自走可能)

※車両は保有のもので、の保険にて対応予定。

事業所 一般道車両接触事象【第1報】



事故発生場所

事業所 一般道車両接触事象【第1報】

損傷箇所【当方】



損傷箇所【相手方】

