


# 【第3報 最終】通勤中交通事故


- 発生日時 2022年5月17日(火)6:45頃
- 発生場所 東名阪自動車道 下り 39.3KP付近(弥富IC～長島IC間)
- 業務名 2022年度 伊勢自動車道 ■管内維持修繕業務
- 事故概要 6:45頃、通勤中に東名阪集中工事の渋滞後尾の軽トラックに当方車両が追突した。
- 被害状況 人的被害:なし  
物的被害:車両損傷あり  
(当方)前面破損(自走不可)  
(相手)車両後方破損(自走可)。
  
- 事故発生後の対応 高速隊による検分済み。(■)  
以降は保険会社にて対応予定。

# 【第3報 最終】通勤中交通事故

## 位置図



## ■ 状況図



至 弥富IC



至 長島IC