

HSC管内 規制車両受損事故報告


- (1) 事故発生日時 : 2022年6月2日 (木) 14:20分頃
- (2) 事故発生場所 : E1名神高速道路
上り線 363.4KP付近 羽島IC～一宮JCT間
- (3) 事故状況 : 名神集中工事規制に伴う規制保守班が作業に向かう際、前方で渋滞が発生していた為、ハザードランプを点け徐行した所、後方からお客様の車に追突されたもの。
- (4) 被害状況 : 人的被害 : 【当 方】なし
【相手方】なし
物的被害 : 【当 方】リアバンパー、左テールランプ損傷 自走可
【相手方】前方部分損傷 自走不可

位置図



HSC管内 規制車両受損事故報告

事故発生状況図



規制車



相手車両

