

- 発生日時 令和4年6月28日 10時35分頃
- 発生場所 伊勢自動車道 下り線139.4KP付近
- 件名 2022年度 伊勢自動車道 ■管内維持修繕業務
- 内容 除草剤散布作業のため、非常駐車帯間を回送中に、一般車両(普通貨物1.5tトラック)が、標識車の後方あおりへ接触したものの、相手車両は下流の非常駐車帯へ停車。
- 被災状況
 - <人的被害> なし
 - <物的被害> 当方:なし
相手方:左サイドミラー損傷

(下)139.4KP付近



至:勢和多気JCT

至:玉城IC