

業務中の交通事故(受損)

(1) 事故発生日時 2022年 7月 8日 (金) 15時40分頃

(2) 事故発生場所 弥富市荷之上町地内

位置図

弥富ICから約400m西方
下り線側の側道



(3) 事故状況

当社車両（連絡車に2人乗車）は維持修繕業務で行う作業現場の調査に向かって側道を走行していた。前方を走行していた車両が停止したため停止したところ、その後、前方の車がいきなりバックし、当社車両に衝突したもの。

相手方の車両は、工事用資材を運搬中で、工事ヤードの入口を通過してしまったため（100～150m）、バックで戻ろうとしていた。

発生後、警察に通報し、事故見分実施（16：00～16：30）。

事故状況



業務中の交通事故(受損)

(4) 被害状況

人的被害：【相手方】 なし 【当方】 なし

物的被害：【相手方】 後部損傷、自走可

【当方】 バンパー損傷、ボンネット浮き上がり、
自走可だったが損傷が激しいためレッカー移動

警察見解： 相手方：当方=100：0

※【相手方】：■■■■ HSC発注工事の■■■■ 工事関係車両（2人乗車）

※【当方】：2人乗車、レンタカー

状況写真



現場状況(相手方車両の移動後)



当社車両の損傷状況