

- 事故発生日時 : 2022年7月15日(金)10時30分頃
- 維持修繕名 : 2022年度 中央自動車道 ■管内維持修繕業務(植栽巡回隊)
- 事故発生場所 : E19中央自動車道 伊北IC~伊那IC (下)201.9付近
- 事故概要 : 側道立ち入り防止策から越境した樹木を剪定中  
トリマーを持っている左手が滑り、持ち直そうとした際に刃に触れて  
左手人差し指を裂傷したものの。  
耐切創手袋(B3)を使用していた。
- 被災者 : 技能職員 経験年数 11年1ヶ月  
■クリニックにて診察中