

工事中事故報告書

1. 発注（報告）機関	名古屋支社 ■■■ 保全・サービスセンター (立会者) —						
2. 業務名	2022年度 名神高速道路 ■■■ 管内維持修繕業務						
3. 発生日時	2022年9月5日（月）11時48分頃（天候：晴れ）						
4. 発生場所	E1名神高速道路 上り線 KP361.0付近 (地先, IC間, 測点など) 岐阜羽島IC～一宮JCT間						
(1) グループ会社名	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) (契約者所在地) 愛知県名古屋市 中区錦1-18-22名古屋ATビル9F						
(2) 発注区分	(指名) 本社, (支社), 保全・サービスセンター						
(3) 工期	2022年 4月 1日から 2023年 4月30日まで						
(4) 請負金額	■■■■■ 円(税込)		(5) 述べ労働時間 — 時間				
6. 事故の状況							
名神高速道路集中工事においてセーフティーカーを運行中、渋滞後尾にて後方から一般車に 追突された事故							
7. 被災状況（公衆損害事故については、その第一原因者についても記入すること。）							
公衆, 作業員 などの区別	(ふりがな) 氏名	性別 年齢	職種 経歴	当現場 の経歴	被災者の住所		負傷 程度
					所属業者名 (本社所在地) 元請との関係		
(物損状況) 緩衝装置破損							
8. 事故に対する所見（原因考察、警察・労基署の所見など）							

9. 事故発生後の処置							

10. 取材及び報道 なし。							

(2022年度名神集中工事（秋）の本件までの事故状況) 3件, うち死亡 0件, 重軽傷 0件, 物損 その他3件							

位置図 名神高速道路（上） 岐阜羽島 IC～一宮 JCT 間 KP361.0 付近



概要図

名神高速道路（上） KP361.0 付近



