

HSC管内車両接触事故

- 工事件名 中央自動車道 HSC管内維持修繕業務
 - 発生場所 E19中央自動車道 中津川料金所
 - 発生日時 令和4年9月14日 7時41分頃(発生時刻)
 - 内容 一般外注工事規制の回送中に、中津川IC料金所を通過する際、車両左側のサイドミラーが横断通路の支柱に接触し、ミラーが破損したものの。
- <物的被害> 車両左側ミラーの損傷、その他物損は無し。

位置図



損傷状況

