

【第4報】路面清掃C車 交通事故(受損)

【発生日時】 2022年10月11日（火） 13：50頃

【発生場所】 E23 東名阪自動車道 弥富IC～蟹江IC間 上り線 KP37.2付近

【工事件名】 2022年度 東名阪自動車道 [REDACTED]管内維持修繕業務

【受注者名】 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] 運転手①

[REDACTED] 作業員②

[REDACTED] 作業員③

【概要】

路肩にて路面清掃時停車中、路面清掃C車の運転席側後部緩衝材にお客様車両(4tトラック)が衝突し、路面清掃C車が受損したものの。

【被害状況】

物的被害 : 路面清掃C車運転席側後部緩衝材 中破（自走不可）

人的被害 : 運転手1名と作業員2名が痛みを訴えており、迎えの人員により通院

診断結果 : 17：00時点で診察中

緊急搬送先 : [REDACTED]病院

【時系列】

10/11（火）

13：50頃 事故発生

14：00頃 NEXCO担当課長へ連絡

14：24頃 管理隊よりERSS報告

16：10頃 運転手1名と作業員2名が海南病院に到着

16：20頃 警察の実況見分終了


17：00頃 レッカー作業終了

18：00頃 診察終了 3名に特段の異常は無いものの、運転手①のみ軽度の痛みを感じる為に明日改めて診察を受けるもの

【発生場所】 E23 東名阪自動車道 弥富IC～蟹江IC間 上り線 KP37.2付近

位置図

至 名古屋



至 桑名

【発生状況】

