

## 【第1報】路肩規制車両 交通事故(受損)

【発生日時】 2022年12月12日 (月) 17:00頃

【発生場所】 E23 東名阪自動車道 下り線 KP66.6 付近

【工事件名】 2022年度 東名阪自動車道 管内維持修繕業務  
— 遮塩ネット設置工 (路肩規制) —

【受注者名】 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)



… 運転手  
… 保安員  
… 保安員

### 【概要】

遮塩ネット設置工に伴う路肩規制の規制標識撤去作業中において当該車両(2tトラック)に後方から走行してきたお客様車両(廃材運搬車 10t)が接触した。なお、発生当時、作業はすべて完了して作業従事者全員車両に乗り込んでおり、路肩より離脱する状況であった。

### 【被害状況】


物的被害 : 【当方】2tトラック 運転席側後部荷台部分 小破(自走可)  
【先方】廃材運搬車(10tクラス) 助手席側サイドウinker・  
フロントフェンダー 小破(自走可)

人的被害 : 【当方】なし  
【先方】なし

### 【時系列】

12/12 (月)  
17:00頃 事故発生  
17:20頃 NEXCO担当課長へ連絡  
17:20頃 メンテ本社 担当課へ連絡  
17:30頃 高速隊の実況見分開始  
17:55頃 管理隊よりERSS報告  
18:20頃 高速隊の実況見分終了  
事故車両 現場離脱

【発生場所】 E23 東名阪自動車道 四日市IC ~ 鈴鹿IC 間 下り線 KP66.6付近



【発生状況】

当方車両



先方車両

