

様式第 6 号の 1

業務中事故報告書

1. 発注（報告）機関	名古屋支社 ■■■ 保全・サービスセンター (立会者)						
2. 業 務 名	2022 年度 中央自動車道 ■■■ 管内維持修繕業務						
3. 発 生 日 時	2023 年 1 月 10 日（火曜日） 14 時 20 分頃（天候：晴れ）						
4. 発 生 場 所	E19 中央自動車道 下 286.8KP 付近 (地先, IC 間, 測点など) (園原 IC～中津川 IC 間)						
5. 業務の概要							
(1) グループ会社名	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社（契約者所在地）名古屋						
(2) 発 注 区 分	本社, (支社) 保全・サービスセンター						
(3) 工 期	2022 年 4 月 1 日から 2023 年 4 月 30 日まで（進捗率 %）						
(4) 請 負 金 額	■■■		(5) 延べ労働時間 時間				
6. 事故の状況	腐食支柱取替工事の追越車線規制において、規制解除中に規制材（ラバコン 1 本）の紛失を確認したもの。（管理隊が中津川ランプで回収済み、規制材の再利用は不可）						
7. 被災状況（公衆損害事故については、その第一原因者についても記入すること。）							
公衆、作業員 などの区別	(ふりがな) 氏 名	性別 年齢	職種 経歴	当現場 の経歴	被災者の住所 所属業者名（本社所在地）元請との関係	負傷程度	
-	-	-	-	-	-	-	
(物損状況) 規制並行部ラバコン 1 本							
8. 事故に対する所見（原因考察、警察・労基署の所見など） 無し							
9. 事故発生後の処置 (業務現場) 14:20 頃 事象発覚 14:20 頃 現場からメンテ担当者に報告 14:25 頃 メンテから ■■■ HSC 保全計画へ連絡 14:30 頃 管理隊が回収済みである旨の連絡を保全計画からメンテ担当課長へ連絡あり 14:50 頃 テーパー部撤去完了							
10. 取材及び報道 無し							
(本業務の本件までの事故状況) 0 件, うち死亡 0 件, 負傷 0 件, 物損その他 0 件							