

様式第6号の1

業務中事故報告書

1. 発注（報告）機関	名古屋支社 ■■■■保全・サービスセンター（立会者）						
2. 業 務 名	2022年度 中央自動車道 ■■■■管内維持修繕業務						
3. 発 生 日 時	2023年1月13日（金曜日） 10時00分頃（天候：晴れ）						
4. 発 生 場 所	E19中央自動車道 下286.6KP付近 （地先，IC間，測点など）（園原IC～中津川IC間）						
5. 業務の概要							
(1) グループ会社名	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社（契約者所在地）名古屋						
(2) 発 注 区 分	本社，(支社)，保全・サービスセンター						
(3) 工 期	2022年4月1日から2023年4月30日まで（進捗率 %）						
(4) 請 負 金 額	円			(5) 延べ労働時間	時間		
6. 事故の状況							
腐食支柱取替工事の追越車線規制において、規制材（ラバコン3本）の破損を確認したもの。（原因者不明 規制材の再利用は不可）							
7. 被災状況（公衆損害事故については，その第一原因者についても記入すること。）							
公衆，作業員 などの区別	(ふりがな) 氏 名	性別 年齢	職種 経歴	当現場 の経歴	被災者の住所 所属業者名（本社所在地）元請との関係	負傷程度	
-	-	-	-	-	-	-	
(物損状況)							
規制並行部ラバコン3本（テーパー終了から3.5km下流）							
8. 事故に対する所見（原因考察，警察・労基署の所見など）							
無し							
9. 事故発生後の処置							
(業務現場)							
10：00頃 現場巡回中のメンテ■■■■が発見							
10：05頃 メンテ■■■■職員からメンテ現場責任者へ連絡							
10：10頃 現場責任者からメンテ担当者に報告							
10：10頃 メンテから■■■■HSC保全計画へ連絡							
10：20頃 予備の規制材を設置し規制継続							
10. 取材及び報道 無し							
(本業務の本件までの事故状況) 0件，うち死亡 0件，負傷 0件，物損その他 0件							