

業務中事故報告書

1. 発注（報告）機関 名古屋支社 ■■■■保全・サービスセンター （立会者）無し

2. 業 務 名 2022年度 名神高速道路 ■■■■管内維持修繕業務(舗装小補修工)

3. 発 生 日 時 令和 5年 3月 9日（木曜日）午前 0時 40分頃（天候：晴れ）

4. 発 生 場 所 E1名神高速道路 下り線 kp402.4付近 走行車線
 （地先，IC間，測点など） 関ヶ原IC～米原JCT間

5. 業務の概要

(1) グループ会社名 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)（契約者所在地）愛知県名古屋市中区錦1-18
-22名古屋ATビル9F

(2) 発 注 区 分 本社、支社, 保全・サービスセンター

(3) 工 期 令和 4年 4月 1日から令和 5年 4月 30日まで（進捗率 — %）

(4) 請 負 金 額 — 円 (5) 延べ労働時間 — 時間

6. 事故の状況

名神高速道路 下り線 (kp402.4) 走行車線規制並行部の規制終端において、規制材（ラバーコーン2本、保安灯2個）の消失を確認したもの。（原因者不明）

その後、標識撤去作業のため米原JCTへ走行中、消失したラバーコーンを発見し回収した。

7. 被災状況（公衆損害事故については、その第一原因者についても記入すること。）

公衆，作業員 などの区別	（ふりがな） 氏 名	性別 年齢	職種 経歴	当現場 の経歴	被災者の住所	負傷 程度	
人的被害なし							

(物損状況)

規制材（ラバーコーン2本、保安灯2個）ともに使用不可

8. 事故に対する所見（原因考察，警察・労基署の所見など）

特になし

9. 事故発生後の処置

(時系列) 0:40 事象発生
 0:45 現場責任者よりメンテ担当者に報告
 規制撤去作業時のため、撤去作業を開始
 2:20 規制撤去作業 終了

10. 取材及び報道 なし

(本業務の本件までの事故状況) — 件，うち死亡 — 件，負傷 — 件，物損その他 — 件