

【第2報】（最終） E1名神 岐阜羽島IC ループ下資材置き場にて 大型散水車の接触事故

【発生日時】 2023年6月26日（月） 14：30頃

【発生場所】 E1名神高速道路 岐阜羽島IC 資材置き場（ループ下）

【工事件名】 2023年度名神高速道路 ■管内維持修繕業務

【受注者名】 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋（株）

【概要】 大型散水車による中分除草剤散布が終わり薬剤が残った為、名神高速道路羽島ICループ下の資材置き場にて薬剤を使い切る為に入った。除草剤散布が終了し一般道に出る際、出入口の門扉に大型散水車の後部の緩衝装置上部にある左側の移動式テールランプを接触させたもの。

【被害状況】 人的被害：なし
物的被害：あり（後方左側移動式テールランプ）


【時系列】 14：30頃 事象発生
14：40頃 ■事業所長に連絡
14：50頃 保全計画課長に連絡
15：00頃 本社に報告

【原因】 資材置き場から一般道に右折する際、出入口の幅が狭く内輪差を気にしながら出たため、左後方の緩衝装置の注意が疎かになり門扉に接触した。

【対策】

- ・門扉柱に注意喚起の反射テープを貼り、目視確認時、タイヤや最後尾の位置関係が明確に判るようにする。
- ・事業所のハザードマップに追記する
- ・出入口の拡幅（要ネクスコ相談）⇒実施してもらえます。
- ・狭い箇所での車の運転時、運転手の死角になり目視による確認が出来ず安全を確保出来ない場合は助手が誘導をする。

位置図



現場状況


接触箇所



損傷箇所



概要図



安全大会の実施状況



対策の実施状況

対策前



対策後



対策前



対策後



ハザードマップ 追記

