

(伊勢湾岸 管内)一般車接触事象

1. 発生日時 : 令和 5年 6月 28日(水) 21:48頃
2. 場 所 : E1A 伊勢湾岸自動車道 下り線 13.2kp付近(第一走行車線)
3. 作業内容 : 伊勢湾岸集中工事(セーフティーカー)
4. 施工業者 : 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) ():
5. 事象概要 : 下り線13.2KP付近車線シフト区間の第一走行車線を走行中に第二走行を走行していた一般車と接触したものの。
6. 被災状況 : 人的:なし
物損:相手方 大型車両 左サイドミラー損傷(自走可能)
当方 散水車 右サイドミラー損傷(自走可能)
7. 時系列
21:42 事象発生
21:48 HMN当番者より HSC当番班長へ第1報
22:04 管理隊現着
22:05 PC到着・事故見分開始
22:42 事故見分終了・現場離脱

(伊勢湾岸 管内)一般車接触事象

位置図



(伊勢湾岸 管内)一般車接触事象

位置図





