

C3 東海環状自動車道（外回り）鞍ヶ池 PA SIC 取付道路付近 蜂刺され事象

1. 発生日時 2023年7月13日（月）14：30頃
2. 発生場所 C3 東海環状自動車道（外回り）鞍ヶ池 PA SIC 取付道路付近
3. 業務名 2023年度 中央自動車道 ■■■管内維持修繕業務
4. 受注者 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社
5. 事象概要 C3 東海環状自動車道（外回り）鞍ヶ池 PA SIC 取付道路付近、草刈り作業中に、作業員がハチに刺されたもの。（ハチの種類は不明）
6. 被害状況 人的被害：作業員1名がハチ刺され 右耳たぶ1箇所（意識あり）
ハチ毒抗体検査済:クラス0(2023年2月24日に検査済み)
物的被害：－
7. 第三者被害 特になし
8. 対応状況 作業員はポイズンリムーバーにて処置済み。
9. 時系列 14：30 事象発生 当該作業員は作業を中止し、無症状なるも所持していたポイズンリムーバーにて処置。
14：40 担当者より■■■（保）保全計画課長へ連絡
15：10 当該作業員は受診のため病院へ移動中
16：10 病院到着（診察開始）
17：10 診断結果：異状なし 塗り薬の処方（医師より、ハチの抗体数値が変わるため1カ月後にハチ毒抗体検査要請）
10. 公表有無 : なし（社会的影響：右記以外、被害状況：第三者被害なし、社会的関心：右記以外）
11. 報道等 : なし
12. 指導事項 : －
13. 原因 : －
14. 今後の対策 : 本事象を作業員へ周知するとともに引き続き下記対策を実施。
15. その他 : (1) 事前対策状況
 - ・被災者は蜂毒アレルギー検査実施済み（抗体クラス0）。
 - ・蜂は一般的に黒いものを攻撃する習性があるため、黒い服装は避ける（オレンジの作業服を着用していた）。(2) 作業前、作業中の対策状況
 - ・作業範囲に蜂などの害虫が発生していないかを事前調査（今回は巣等は発見できず）
 - ・防護手袋の着用および応急対策備品携行しており、刺された直後に毒の吸出しを実施（今回はポイズンリムーバーを使用）。