



位置図

東海環状自動車道（外回り）美濃関JCT～富加関IC間 66.3KP付近



事故発生時概略位置図



損傷状況写真

