

業務中事故報告書

1. 発注（報告）機関 名古屋支社 ■■■■ 保全・サービスセンター (立会者)

2. 業務名 2023年度 東海北陸自動車道 ■■■■ 管内維持修繕業務

3. 発生日時 2023年 12月18日（月曜日） 16時00分頃（天候：晴）

4. 発生場所 岐阜県各務原市各務西町3丁目付近
 （地先, IC間, 測点など） _____

5. 業務の概要
 (1) グループ会社名 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱（契約者所在地）愛知県名古屋市中区
錦1-18-22 名古屋 AT ビル 9F

(2) 発注区分 (指名) 本社, (支社) 保全・サービスセンター

(3) 工期 2023年 4月 1日から 2024年 4月30日まで

(4) 請負金額 - 円(税込) (5) 述べ労働時間 - 時間

6. 事故の状況
舗装小補修作業にて余った合材をプラントへ処分し帰着する際に信号の無い交差点で右側から乗用車が進入し接触したもの。（当方は優先道路を走行していたもの。）

7. 被災状況（公衆損害事故については、その第一原因者についても記入すること。）

公衆, 作業員 などの区別	(ふりがな) 氏 名	性別 年齢	職種 経 歴	当現場 の経歴	被災者の住所		負傷 程度
					所属業者名 (本社所在地) 元請との関係		
	被害なし	○歳	○年	○年 ○ヶ月			
		○歳	○年	○年 ○ヶ月			-

(物損状況)
当方（被災者）右側フロントバンパー等破損
相手方 助手席側方 破損
ガードパイプ一部 損傷 人的被害無し

8. 事故に対する所見（原因考察, 警察・労基署の所見など）
 ■■■■ ■■■■


9. 事故発生後の処置
 (被災者) なし
 (業務現場) 16:10頃 事故発生 原因者から現場責任者へ連絡
16:20頃 現場責任者から担当者へ連絡
16:35頃 警察現着
17:00頃 警察見分終了
17:05頃 当方は自走可能なためレンタル会社へ向かったもの。

取材及び報道 なし


(本業務の本件までの事故状況) 0件, うち死亡 0件, 重軽傷 0件, 物損その他 0件

位置図

岐阜県各務原市各務西町3丁目付近



事故状況



損傷状況写真

