

事故概要

1. 発生日時 : 令和6年 2月 7日(火) 15:30頃
2. 発生場所 : 愛知県犬山市芳ヶ洞地内
3. 概要 : 施工終了しメンテ事務所へ回送中、右折待ちのため停車中の2tトラック(工事車両)に後続の一般車が追突し、後部のバンパーが損傷したもの。(原因者あり)
4. 被害状況 :【人身】 双方 ケガなし

【物損】

- | | |
|-----------|-------------------|
| 当方 2tWキャブ | : リアバンパー損傷(自走可能) |
| 相手方 乗用車 | : フロンバンパー損傷(自走不可) |

5. 時系列
15:30 車両受損事故発生
15:40 現場責任者よりメンテ担当課長に報告⇒メンテ所長報告。
15:56 警察現場到着。
16:18 警察現場検証終了。現場離脱。


発生場所



発生場所

事故状況①

右折待ちのため停車中の2tトラック(工事車両)に後続の一般車が追突したものの。




事故状況②



事故車両

当方 2tWPTトラック



リアバンパー損傷

相手方 乗用車



フロントバンパー損傷