

【第1報】E 23東名阪自動車道 受損事故

【発生日時】 2025年2月22日(土) 17:30分

【発生場所】 E23 東名阪自動車道 下り線 29.9KP付近 (名古屋西TB～蟹江IC)

【工事件名】 2024年度 東名阪自動車道 ●●管内維持修繕業務

【受注者名】 中日本ハイウェイメンテナンス名古屋(株)

【概要】 雪氷巡回のため東名阪自動車道下り線を走行し東名阪RN工事の渋滞で低速走行中、後続車(お客さま車両)に追突されたもの。

【被害状況】 人的被害: なし(診断済、後日症状等がある際に再診断)
物的被害: (相手方) フロント右側に擦り傷程度
(当方) バックドアのへこみ 2箇所

【時系列】 17:30頃 お客さま車両と接触(受損)
17:30頃 巡回班からメンテ・HSC・高速隊へ連絡
本線路肩へ退避
17:40頃 高速隊の指示により本線路肩から蟹江IC分岐手前(東名阪RN規制内)へ
移動
18:10頃 高速隊現着
18:20頃 管理隊現着
18:35頃 お客さま・高速隊・当該運転手との事故見分終了、離脱

【マスコミ報道】 なし

【原因】 後続車の前方不注意(巡回班が事故発生直後、お客さまから聞き取り)

<位置図>



<相手方車両>



<当方車両>

