

【最終報】 大山田PA下 エリアキャスト転倒事故

【発生日時】 2025年6月9日（月） 9:00頃

【発生場所】 大山田PA下り

【工事件名】 2025年度 東名阪自動車道 ■管内維持修繕業務

【受注者名】 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)

【概要】

歩道部に設置するゴミ箱のゴミ巡回中、ゴミ箱前（駐車場側）でインターロッキングブロックが1 cm程度浮いていたため、足が躓き転倒、両膝を負傷したものの。

【被害状況】 人的被害：あり 両足膝と顎の擦過傷


物的被害：なし

【時系列】

6/9（月）

- 9:00 事故発生
- 9:10 応急処置を終え、作業継続
- 9:30 患部の状態が安定していたため、作業再開
- 9:33 ■から■へ報告
(転倒したか、業務に支障が無いとの連絡)
- 9:36 ■からメンテ（環境整備課）へ報告
- 12:00 予定とおり退勤（念のため病院へ受診予定）
- 15:10 皮フ科を受診（両足膝と顎の擦過傷と診断）
- 17:30 緊急安全大会実施

【報道等】 なし




発生箇所
ゴミ箱前

【ケガの状況写真(右膝)】



【ケガの状況写真(左膝)】



【転倒箇所(1cmほどの浮き)】



【転倒箇所へ注意喚起実施】



【原因】

9：00に増員がある為、引き継ぐ事に集中しすぎ足元の確認が疎かになり普段は歩き慣れた場所ではあるが、わずかな段差で躓き転倒したものの。

【対策】

お客さま含め、二次災害防止策として、段差にトラテープを貼り注意喚起をした。

※「段差注意」ラバーコーン設置予定

修理依頼報告を作成し、桑名保全へ依頼する。

【その他】

6/9 17：30より大山田PA下りにて緊急安全大会実施