

【第1報】 出社時通勤途上の交通事故

【発生日時】 2025年6月16日（月） 8時25分頃

【発生場所】 E41東海北陸自動車道 下り線 飛騨清見JCT Dランプ

【被災者】 当方 : 総合職社員 男性 ●●歳 軽自動車
相手方 : なし

【事故概要】 飛騨清見JCT Dランプ（出口ランプ）を走行中、タイヤがスリップし構造物（右側橋梁壁高欄）へ接触し横転しランプ右路肩付近に停車したものを。

（受傷状況） 物的被害：自走不可（単独事故）

人的被害：怪我あり（体に痛みあり）

※当人は念のため病院の診察を受ける予定

道路損傷：道路損傷なし

【時系列】

6/18 08:25 事故発生
08:36 本人より事故を起こしたとの■■■■事業所へ連絡あり。
同時刻に警察等の関係機関に本人から連絡済み。
08:42 ■■■■事業所から本社へ事故報告（第1報）
08:45 ■■■■保全計画課長へ連絡。
08:50 警察及び管理隊現地到着。
09:00 警察現場離脱 レッカー作業待ち。
09:30 レッカー車現着 作業開始。
10:03 レッカー作業完了 現場離脱。（高鷲IC付近までレッカーにて移動することのこと）
10:10 ランプ右側路肩規制解除完了 管理隊離脱。

位置図



事故発生箇所

損傷状況

近景

全景

