


(第二報・最終)中央道 下り線 車両接触事故

1. 事象日時: 2026年1月16日(金) 9時10分ごろ
2. 発生箇所: 中央自動車道 下り線 KP317.0付近
3. 受注者名: 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) (●●●)
4. 工事名: 2025年度 中央自動車道 ●●●管内維持修繕業務
5. 事象概要: 路肩草刈作業のため工事看板設置中、路肩内を回送中、当該箇所にて走行車線を走行していた走行中の一般車と接触したもの。
6. 被害状況: 人的被害:なし
物的被害:相手方 大型貨物車両 側方に擦過痕(自走可)
当方 2tトラック(看板車) サイドミラー(運転席側) 1基
7. 時系列: 9:10 事象発生
9:20 現場からメンテ事業所へ報告
9:33 本社報告
9:35 一宮DKC・●●●HSCへ報告
中パト到着。事故処理開始
10:10 事故処理終了。回送可能なため
多治見IC内プラへ回送
10:30 多治見IC内プラ着
8. 原因: 相手方の居眠り運転

発生箇所:中央道 下り線 KP317.0



(第二報・最終)中央道 下り線 車両接触事故



(第二報・最終)中央道 下り線 車両接触事故

相手方車両:車両側方に擦過痕



当方車両:サイドミラー破損(運転席側)

